

47

947

- ٧٩ -

الصناعة العدد ١
الخامسة
سنة ١٩٨١
أيار



الصحة والسلامة المهنية

تعمال صناعية الحديد والصلب

الحديد والصلب من أهم المواد المستخدمة في الصناعة الحديثة، وتتميز هذه المواد بمتانتها وقوتها، مما يجعلها مناسبة لمختلف التطبيقات الصناعية. ومع ذلك، فإن التعامل مع هذه المواد يتطلب اتخاذ تدابير صحية وسلامة مناسبة، خاصة في ظل التطور المستمر في تقنيات الإنتاج.

تتميز صناعة الحديد والصلب بأنها من الصناعات الخطرة، حيث يتعرض العاملون فيها لمخاطر صحية وسلامة عديدة، مثل: الحوادث، والتلوث، والأمراض المهنية. لذلك، يجب اتخاذ تدابير وقائية مناسبة لتقليل هذه المخاطر.

تتضمن هذه التدابير: توفير معدات الحماية الشخصية، وتدريب العاملين على السلامة، ومراقبة بيئة العمل، والتأكد من سلامة المعدات المستخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب اتخاذ تدابير صحية مناسبة، مثل: توفير مياه الشرب النظيفة، وتوفير المراحيض، ومراقبة الحالة الصحية للعاملين.

من المهم أيضاً، أن تكون هناك برامج توعوية للعاملين، تهدف إلى زيادة وعيهم بالمخاطر المحتملة، وتعليمهم كيفية تجنبها.

في النهاية، يجب أن تكون السلامة والصحة المهنية أولوية قصوى في أي مشروع صناعي، خاصة في صناعة الحديد والصلب.

تعتبر صناعة الحديد والصلب من الصناعات القديمة، والتي لعبت دوراً مهماً في التطور الصناعي. ومع ذلك، فإن التقدم في تقنيات الإنتاج، أدى إلى تغيير طبيعة العمل في هذه الصناعة، مما خلق تحديات جديدة في مجال السلامة والصحة المهنية.

من أهم هذه التحديات: زيادة الاعتماد على الآلات والمعدات، مما قد يؤدي إلى حوادث خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التلوث الناتج عن هذه الصناعة، يشكل خطراً على صحة العاملين والبيئة.

لذلك، يجب أن تكون هناك برامج متكاملة للسلامة والصحة المهنية، تشمل: تقييم المخاطر، ووضع تدابير الوقاية، ومراقبة بيئة العمل، والتأكد من سلامة المعدات.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك برامج توعوية للعاملين، تهدف إلى زيادة وعيهم بالمخاطر المحتملة، وتعليمهم كيفية تجنبها.

في النهاية، يجب أن تكون السلامة والصحة المهنية أولوية قصوى في أي مشروع صناعي، خاصة في صناعة الحديد والصلب.

١ - بواسطة الفرن الموقد المفتوح حيث يوقد النار بالغاز أو الزيت الحام وتوضع الراح الحديد الحام أو السكراب للحصول على الصلب.

ب - بواسطة التحويل حيث يصنع الصلب من نفخ الهواء أو الأوكسجين على الواح الحديد الحام المنصهرة.

ج - بواسطة الفرن الكهربائي حيث يصنع الصلب من حديد السكراب أو من الحديد الحام.

هذا وقد تضاف مواد مختلفة أثناء صناعة الصلب لغرض الحصول على أنواع خاصة من الصلب، مثلاً يضاف الكروم لمنع الصدأ ومادة التنكس لاعطائه متانة وقوة في درجات الحرارة العالية ومادة الكاديوم لاعطائه قوة ومتانة ومقاومة. ومادة البكل لزيادة قوته وامكانية سحقه أكثر. وبعد الحصول على الصلب (الفولاذ) المنصهر يصب في قوالب خاصة ثم يخرن في حفرة تحت الأرض على شكل الفرن مجهزة بابواب. حيث يمكن إعادة تسخين هذه القوالب لتكون جاهزة للتصنيع بالأحجام والأشكال المطلوبة.

المخاطر المهنية: - تتميز صناعة الحديد والصلب بمخاطر متعددة لذا وجب على كل فرد معرفة المخاطر العامة وطرق الوقاية منها. اما اهم المخاطر التي يجدها في هذه الصناعة فيمكن تلخيصها بمايلي: -

١ - الإصابات: - تحدث اصابات العمل في هذه الصناعة أكثر من أي صناعة أخرى خاصة في اقسام نقل المواد الأولية الى الافران والقسام الصهر واثاء نقل الحديد أو الصلب المنصهر من الافران الى القوالب. كما تحدث الإصابات بسبب سقوط المواد المنصهرة على الأفراد أو بسبب تعثر الأفراد بالمواد المبعثرة في ارضية العمل أو انسكاب المادة المنصهرة على الأرض أو على الأفراد أثناء نقلها من الفرن الى القالب. كما ان استعمال غاز الأوكسجين بكثرة كإداة وقود زاد من احتمال تعرض الأفراد لمخاطر انفجار قناني الأوكسجين سواء أثناء العمل أو النقل. كما ان استعمال عتوط السكك الحديدية داخل المصنع لقل المواد إضافة للعاملين يؤدي الى مخاطر الاصطدام والانقلاب والدهس بسبب استعمال القاطرات كعربات

تعتبر صناعة الحديد من أقدم المناجم التي اكتشفها الانسان. وافقها اقامة معامل صغيرة قرب هذه المناجم لصناعة الحديد معتمدة على اخشاب الغابات كإداة وقود لهذه المعامل حتى القرن الثاني عشر عندما اكتشف الفحم الحجري واصبح المادة الاساسية للوقود في جميع الصناعات. وبذلك انتشرت هذه الصناعة في الطار متعددة من العالم حيث اعتنقت الافكار التي لا تغلغ مناجم الحديد على استيراد المادة الأولية من الافكار التي تغلغ هذه المناجم وذلك بسبب سهولة ورخس طرق المواصلات.

اما صناعة الصلب فيبدأت في القرن التاسع عشر عندما اصبح بالإمكان صهر المعادن بالافران واستعمال الغاز أو الكهرباء كإداة وقود. ان وجود صناعة الحديد والصلب في أي قطر يعتبر من معالم تقدم ذلك القطر وذلك لكثرة استعمالات هذه المادة في الصناعة حيث تستعمل في صناعة البواخر والمركبات المختلفة والمكائن والمعد اليدوية كما انها تعتبر من المواد الاساسية في البناء والتعمير وغير ذلك من امور تحتاج الى استعمال الحديد والصلب ولغرض تبيان مخاطر هذه الصناعة لابد من الإشارة لطريقة العمل باختصار.

صناعة الحديد: - يعتبر قسم افران الصهر من الاقسام المهمة في عملية مهمة في صناعة الحديد يخزن من الأعلى على الحديد الحام ثم الفحم ثم حجر الكلس. حيث يمرر هواء حار من الأسفل الى الأعلى ويتكون غاز اول اوكسيد الكاربون بسبب وجود الفحم الحجري وعندها يتحول الحديد الحام الى ككل من الحديد يحتوي على الكاربون. ويستعمل حجر الكلس في هذه الصناعة كإداة مساعدة لعملية الصهر. وعند ارتفاع درجة حرارة الفرن الى 1600 (الف وستائة) درجة مئوية. فان ككل الحديد تنصهر وتتجمع في قعر الفرن. اما صهر الكلس فينحد مع التربة حديد الحام ليكون مخلفات عملية الصهر حيث ترفع هذه المخلفات من الافران لغرض استعمالها في صناعات أخرى.

صناعة الصلب: - ان عملية تصفية الحديد الحام من المواد الغريبة التي يحتويها مثل الكاربون واكسدة المواد الأخرى يعطيه مواصفات خاصة. لذا سمي بالصلب. وهناك ثلاثة طرق للحصول على الصلب: -

بمسبب ما يحتويه مادة الحام من اترية ، فيصاب العامل عند تعرضه لهذه الاثرية بتليف الرئة او مرض السيليكوزس علما ان عامل الافران هو اكثر تعرضا لهذا المرض من باقي الهال خاصة عندما يقوم ببناء الافران واعادة بنائها وتنظيفها او ادمتها او تصليحها من الداخل لان احجار الافران تحتوي على 80% من السيلكا ولها نسبة عالية من ثاني اوكسيد السيلكا او السيلكا الحرة والتي تعتبر المسبب للاصابة بمرض السيليكوزس . كما ان العاملين قد يتعرضون للانجرية المتصاعدة اثناء عملية الصهر سواء من صهر المواد الأولية او ما يضاف للاداة الأولية من مواد اخرى وتحدث لهم امراض مختلفة في جهاز التنفس والاشعاع الحادطة للبطة للامتن والعين اذا لم يكن العامل مرتديا معدات الوقاية الصحيحة والكاملة التي تمنع وصول الاثرية او الانجرية الى جهاز التنفس او باقي اعضاء الجسم .

الذكور يمكن العمل

بمسبب ما يحتويه مادة الحام من اترية ، فيصاب العامل عند تعرضه لهذه الاثرية بتليف الرئة او مرض السيليكوزس علما ان عامل الافران هو اكثر تعرضا لهذا المرض من باقي الهال خاصة عندما يقوم ببناء الافران واعادة بنائها وتنظيفها او ادمتها او تصليحها من الداخل لان احجار الافران تحتوي على 80% من السيلكا ولها نسبة عالية من ثاني اوكسيد السيلكا او السيلكا الحرة والتي تعتبر المسبب للاصابة بمرض السيليكوزس . كما ان العاملين قد يتعرضون للانجرية المتصاعدة اثناء عملية الصهر سواء من صهر المواد الأولية او ما يضاف للاداة الأولية من مواد اخرى وتحدث لهم امراض مختلفة في جهاز التنفس والاشعاع الحادطة للبطة للامتن والعين اذا لم يكن العامل مرتديا معدات الوقاية الصحيحة والكاملة التي تمنع وصول الاثرية او الانجرية الى جهاز التنفس او باقي اعضاء الجسم .

بمسبب ما يحتويه مادة الحام من اترية ، فيصاب العامل عند تعرضه لهذه الاثرية بتليف الرئة او مرض السيليكوزس علما ان عامل الافران هو اكثر تعرضا لهذا المرض من باقي الهال خاصة عندما يقوم ببناء الافران واعادة بنائها وتنظيفها او ادمتها او تصليحها من الداخل لان احجار الافران تحتوي على 80% من السيلكا ولها نسبة عالية من ثاني اوكسيد السيلكا او السيلكا الحرة والتي تعتبر المسبب للاصابة بمرض السيليكوزس . كما ان العاملين قد يتعرضون للانجرية المتصاعدة اثناء عملية الصهر سواء من صهر المواد الأولية او ما يضاف للاداة الأولية من مواد اخرى وتحدث لهم امراض مختلفة في جهاز التنفس والاشعاع الحادطة للبطة للامتن والعين اذا لم يكن العامل مرتديا معدات الوقاية الصحيحة والكاملة التي تمنع وصول الاثرية او الانجرية الى جهاز التنفس او باقي اعضاء الجسم .

نقل . كما ان استهلاك الراتحات المختلفة في هذه الصناعة قد تكون سببا في زيادة الحوادث اذا لم يكن هناك اذمة جيدة لها . هذا ورغم ميكانيكية العمل في هذه الصناعة فلا تزال بعض الاعمال تتطلب الجاهز بالعمل اليدوي والذي بدوره يشكل خطورة من نوع اخر على العاملين خاصة اذا لم يكن العامل متديا على العمل اليدوي بشكل جيد . ان اهم انواع الاصابات في هذه الصناعة هي الحروق على اختلاف درجاتها (بسيطة وشديدة) واصابات العيون والسقوط والاصطدام .

2 - التسمم باول اوكسيد الكاربون : - تتكون انواع مختلفة من الغازات اثناء صناعة الحديد والصلب وحسب المرحلة الصناعية وان قسما من هذه الغازات يستطد منها كمصدر للطاقة في عمليات صناعية اخرى . كما ان قسما من هذه الغازات تجمع وترسل الى المعامل الكيميائية للاستفادة منها في الصناعة . ومن ضمن هذه الغازات تتولد كمية كبيرة من اول اوكسيد الكاربون والخطورة تنشأ عند تسرب هذا الغاز السام الى بيئة العمل سواء من الفرن نفسه او من الانابيب الممتدة داخل المصنع والناقلة لخموعة الغازات المتكونة عند وجود خلل في مفاصل هذه الانابيب مما قد يؤدي الى اصابة الافراد بالتسمم . كما ان خطورة هذا الغاز توجد داخل الافران وان عمال الصيانة يجب ان يضعوا الكمامات الواقية قبل الدخول للافران اضافة لاحزمة الامان .

3 - التعرض للحرارة العالية : - يتميز جو العمل في هذه الصناعة بارتفاع درجة الحرارة فاذا لم يتخذ العامل الاحتياطات الوقائية فانه يتعرض للاصابة بالضرية الحرارية والتي تؤدي الى تعطيل قابلية الجسم في تنظيم درجة حرارته بسبب انبهار المركز العصبي المنظم للحرارة وكذلك يمنع افراز العرق من الجلد . او ان الفرد قد يتعرض للاصابة بتقلصات الحرارة والتي تؤدي الى فقدان مايزيد عن 20 غرام من الملح فضلا عن كمية كبيرة من الماء مما يؤدي الى انهك قوى العامل العضلية من ألم في البطن والمضلات .

4 - التعرض للأثرية والانجرية : - تتولد في اجواء العمل اثرية اثناء صناعة الحديد والحديد

بمسبب ما يحتويه مادة الحام من اترية ، فيصاب العامل عند تعرضه لهذه الاثرية بتليف الرئة او مرض السيليكوزس علما ان عامل الافران هو اكثر تعرضا لهذا المرض من باقي الهال خاصة عندما يقوم ببناء الافران واعادة بنائها وتنظيفها او ادمتها او تصليحها من الداخل لان احجار الافران تحتوي على 80% من السيلكا ولها نسبة عالية من ثاني اوكسيد السيلكا او السيلكا الحرة والتي تعتبر المسبب للاصابة بمرض السيليكوزس . كما ان العاملين قد يتعرضون للانجرية المتصاعدة اثناء عملية الصهر سواء من صهر المواد الأولية او ما يضاف للاداة الأولية من مواد اخرى وتحدث لهم امراض مختلفة في جهاز التنفس والاشعاع الحادطة للبطة للامتن والعين اذا لم يكن العامل مرتديا معدات الوقاية الصحيحة والكاملة التي تمنع وصول الاثرية او الانجرية الى جهاز التنفس او باقي اعضاء الجسم .

5 - اخطار اخرى : - يتعرض العاملون في هذه الصناعة الى اخطار اخرى ليعمل في عملهم حيث ان قسما منهم قد يتعرض للوهج المنبعث من الصهر الذي يؤثر على العين اذا لم يكن مرتديا النظارات الواقية او قد يتعرض لخطر الضوضاء اذا كان يعمل في قسم نفخ المواد او الأوكسجين بواسطة الماطورات ذات الصوت العالي اذا لم يكن مرتديا واقيات الاذن .

الوقاية من المخاطر المهنية : - ان العاملين في هذه الصناعة في مختلف مراحلها الانتاجية يجب ان يلتموا بطرق الوقاية العامة اضافة الى ضرورة معرفة طرق الوقاية من مخاطر هذه الصناعة لضمان عدم اصابهم بأي اذى اثناء العمل . ان طرق الوقاية في هذه الصناعة اشد طابعا خاصا ويمكن تلخيص اهم النقاط الواجب ملاحظتها للحصول على سلامة العمل : -

- 1 - على الادارة ان تضع مسؤولية سلامة المصنع فوق كل مسؤولية وان هذا يتحقق بتعاون جميع الاقسام في تطبيق شروط السلامة في العمل خاصة عندما يعلم الجميع اهتمام الادارة بموضوع الصحة والسلامة .
- 2 - وجوب اصدار احصائيات دورية بالحوادث للتعرف على مواقع الخطر في العمل

- لغرض دراستها ووضع الحلول لها.
- 3 - تشكيل مجلس للوقاية من الحوادث يضم اصحاب العلاقة من جميع الاقسام والادارة وان يتبنى نوعية العاملين وعقد الندوات وعرض الافلام بما يخص الصحة والسلامة المهنية وان يراقب تنفيذ تعليمات السلامة من قبل العاملين ويوصى بوضع بوسيزات في مواقع مختلفة من العمل لتذكير العامل بمخاطر العمل شرط ان تتغير مواضيع البوسيزات بين فترة واخرى. ويمكن لهذا المجلس التنسيق مع لجنة السلامة المهنية وطبابة المصنع من اجل تجنب التكرار في العمل.
- 4 - الالتزام بالنظافة العامة في كل الاقسام مع الالتزام بوضع المدد والمواد في اماكنها باستمرار وعدم ترك الامور مبعثرة على الأرض.
- 5 - ضرورة تدريب كافة العاملين على اسلوب العمل الصحيح واختيار العامل قبل تسلم مهمة اجهزة العمل مع الزامه بارتداء معدات الوقاية الشخصية بعد تدريبه على كيفية ارتدائها وادائها وتخزينها كما يجب واعادة تدريب العامل عند استحداث اسلوب جديد في العمل ورغم كون العامل ماهراً حيث ان الاسلوب الجديد قد يكون جديداً لمعلوماته السابقة.
- 6 - ضرورة توفير الحماية الهندسية لجميع الاجهزة والمكانن والمعدات التي يحتمل ان تسبب تعرض الفرد الى خطر الاصابة. حيث يجب ان تكون محمية بمحاجز واقية مع ضمان اعادة المحاجز الواقية الى اماكنها بعد التصليح او الادامة. كما يجب ضمان عمل الزوايا بشكل سليم واعادة فحصها بين فترة واخرى للتأكد من سلامتها وكذلك فحص السلاسل المستعملة في رفع الاوزان المختلفة للتأكد من سلامتها باستمرار اضافة لدوام اداة خطوط سكك الحديد المنتشرة في المصنع والعرابت مع ضرورة مراقبة نظافة ارضية المصنع ويستحسن رسم خطين متوازيين على الأرض لغرض تحييد سير العاملين في المصنع شرط بقاء الأرض بين الخطين نظيفة وخالية من المواد.
- 7 - دمام الوقاية والحفر في اماكن خزن اسطوانات الأوكسجين وكذلك عند نقلها من والى المصنع او الفرن.
- 8 - ضمان خزن المواد المستعملة في هذه الصناعة بمكان آمن خاصة التي تحمل خطورة الانفجار او الاشتعال او التسمم.
- 9 - توفير اضاءة جيدة في جميع الاقسام لتجنب الحوادث.
- 10 - توفير التهوية الجيدة في قاعات العمل ونصب الساحبات الموضعية في الاماكن التي تولد الاثرية او الأبخرة شرط ان تجمع في اماكن خاصة وعدم تصريفها الى الفضاء لان ذلك يولد تلوث بيئة المجتمع.
- 11 - جميع اجهزة الغازات يجب مراقبتها باستمرار وادائها بشكل سليم لمنع تسرب الغازات لبيئة العمل.
- 12 - عند العمل في المناطق الخطرة اي التي تولد الغازات او الأبخرة السامة يشترط على العاملين ارتداء الكمامات الواقية شرط ان تكون موصلة بهواء نقي اضافة لضرورة ارتداء حزام الامان شرط ان يمسك احد العمال بطرف الحزام الاخر لكي يسحب العامل عند شعوره بالخطر.
- 13 - يجب دفع هواء بارد الى قاعات العمل التي تقع ضمن مناطق العمل الحارة جداً مع ضرورة وضع المحاجز الواقية من الحرارة اما المصهر لمنع وصول الحرارة الى العاملين مباشرة كما يتطلب من الافراد ارتداء الملابس الكاملة والواقية من الحرارة
- حيث تتميز هذه البدلات بامكانية خزن هواء بارد فيها لفترة لا بأس بها.
- 14 - يجب اعطاء فترات استراحة متعددة للعامل لكي يتناولوا فيها الماء والملح او الرطبات وذلك منعاً من الاصابة بقلصات الحرارة اضافة لاعادة نشاطهم شرط ان تكون اماكن الاستراحة مريحة ومبردة بدرجة مناسبة كما يفضل تقديم وجبة بسيطة من الطعام أثناء الاستراحة اضافة الى وجبة طعام كاملة خلال وجبة العمل الواحدة.
- 15 - يجب عزل مناطق الضوضاء عن باقي اقسام العمل ومحاولة تخفيض شدة الضوضاء بالطرق الهندسية وعند عدم تحقيق ذلك يطلب من العامل ارتداء واقيات الاذن المناسبة والملائمة لبيئة العمل الحارة.
- 16 - توفير المغاسل والمرافق الصحية والحمامات مع الصابون والمناشف باعداد تناسب وعدد العاملين مع ضرورة توفير الماء في قاعات العمل ويفضل ان يكون الماء مالحاً. كما يجب توفير اماكن للاستراحة وتناول الطعام شرط ان تكون نظيفة باستمرار وكذلك توفير الخزانات لوضع الملابس والعدد الواقية.
- 17 - ان جسم الانسان في هذه الصناعة معرض للخطر خاصة في بعض الاقسام هذا يجب توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة والواقية لشروط العمل ومرحلة العامل بحيث لا يتضايق عند ارتدائها وان يلدب على كيفية استعمالها وصيانتها وان اهم هذه المعدات هي ملابس كاملة تقي العامل من الحريق والحرارة خاصة للذين يعملون قرب الافران مع احذية وقفازات تقي العامل مخاطر تسكاب الحديد او الصلب المتصهر وغيرها من المخاطر كما يتطلب ارتداء خوذة مع غطاء للوجه كاملاً لكي تقي العامل من مخاطر المواد المتطايرة ومن الروع.
- 18 - غلى مسؤول السلامة المهنية متابعة تنفيذ شروط السلامة المهنية في العمل لمعالجتها باسرع ما يمكن.
- 19 - كل منتسب في هذه الصناعة يجب ان يخضع للفحص الطبي الابتدائي ويضمن قابليته الجسدية وسلامته من الامراض خاصة ضغط الدم وامراض القلب والسمنة والتهاب المعدة المزمن كما ان بعض الاعمال مثل سيالة الرافعات يحتاج العاملون فيها الى فحوص دقيقة للعين والمفاصل وغيرها. كذلك يجب ضمان سلامة جهاز التنفس للذين يعملون في المواقع المترية. اما الذين يتعرضون للضوضاء فيجب اجراء الفحص الدقيق لجهاز السمع. ويجب ان يخضع العاملون الى الفحص الطبي الدوري للتأكد من سلامتهم وكذلك لفحص سلامة بيئة العمل اضافة لضرورة تقديم الخدمات العلاجية للحالات المرضية الاعتيادية. كما ان الطيابة ملزمة بتجهيز الاقسام بصناديق الاسعافات الأولية وتدريب احد العمال على القيام بالاسعافات الأولية عند حدوث الاصابة ولحين اوصول المصاب للطبيب او المستشفى.
- المراجع:
- 1 - الموسوعة العالمية للصحة والسلامة المهنية - منظمة العمل الدولية - جنيف (1976).
- 2 - موسوعة الامن الصناعي للدول العربية - الدار العربية للموسوعات (1971).
- 3 - كتاب الامراض المهنية - دونالد هنتر - لندن (1980).
- 4 - الحرارة والبرودة للعامل في المصنع - الجمعية الاميركية لصحة العامل (1970).
- 5 - الحرارة والبرودة على صحة العاملين - الدكتور حكمت جميل - سلسلة الكتبة العالمية (11) المعهد العربي للنظافة العالية ويحث العمل ببغداد (1980).