

الدكتور حكمت جميل
مدرس طب الصناعات والأمراض المهنية
كلية الطب - جامعة بغداد

الصحة والسلامة المهنية لعمال الورق

أو بالمكائن أثناء السير أو الطوارئ أو بسبب سقوط المواد عليم خاصة إذا لم تكن منظمة بشكل سليم ، كما أن كثيراً من الإصابات تحدث بسبب حشر جزء من الجسم بين أجزاء المكائن غير المحمية مما يؤدي إلى بتر الجزء المشدود أو بسبب تظاير بعض قطع المواد الأولية وارتطامها بالأفراد العاملين ، كما أن الإصابات قد تحدث بسبب كثرة استعمال الرامبات المختلفة في المصنع خاصة عند عدم ادائها بصورة جيدة ، كما أن مخاطر المراحل البخارية كثيرة بسبب عدم اتباع التعليمات الصحيحة عند تصليحها أو ادائها ، كما أن الإصابات بالصدمة الكهربائية من الأجهزة الكهربائية غير المضية شائعة خاصة عند وجود هذه المكائن في المناطق الرطبة ، حيث تعلم أن لواء موصل جيد للكهرباء . أن بعض الإصابات بميتة لثلاً في عام 1978 انفجر أحد أنابيب غاز الكلورين في أحد معامل الورق في أوروبا مما أدى إلى إصابة سبعة عمال بالتسمم بغاز الكلورين وقد تم معالجة ستة منهم ألا أن أحدهم توفى في اليوم الثالث بسبب استنشاقه كمية كبيرة من الغاز أدى إلى إصابته بوذمة الرئة الحاصلة إلى نادر أعضاء أخرى من الجسم (Micovic - 1978) .

2 - بيئة العمل :-

- 1 - الحرارة :- هناك السام في مراحل صناعة الورق تكون فيها درجة الحرارة عالية وكذلك نسبة الرطوبة ، فإذا لم تتوفر هناك وقاية جيدة فإن الأفراد يكونون عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب القصبات الحاد ، كما أن مثل هذه البيئة قد تعرض الأفراد للإصابة بمرض الروماتزم .
- ب - الأتربة :- أن المرحلة الأولى من عملية التصنيع تلاحظ أن نسبة الأتربة المتولدة عالية جداً وعند انعدام الوقاية فإن الأفراد يتعرضون للإصابة بالتهاب الأغشية المخاطية المبطنة للعين (التهاب للتحمة) والأنف والحنجرة وكذلك القصبات الهوائية بسبب ما تحمله هذه الأتربة من مسببات ميكروبية ومواد غريبة عظيمة . كما

صناعة الورق معروفة منذ زمن قديم وكانت على الأغلب يدوية ، أما اليوم فالصناعة ميكانيكية متطورة جداً ، وتتميز مصانع الورق بكبر مساحة الأرض التي تشغلها وذلك لتعدد مراحل الصناعة فيها ، فالورق عبارة عن لبادة خطيفة مصنوعة من ناعسل ألياف السيليلوز يعضها وقد تكون هذه الألياف من أخشاب الكتان أو القطن أو القنب أو القش أو الخرق البالية أو الأوراق المستعملة كالحرايد والمجلات والكب والدفاتر وغيرها حيث يتم تصنيعها من جديد ، وتشمل صناعة الورق مراحل متعددة تبدأ بسحق المواد الأولية وتحويلها إلى مسحوق ناعم يمزج بالماء ثم تدر بالمرن خاصة ذات حرارة 150 درجة مئوية وضغط عالي لكي تتحول إلى عجينة بعد الخلط بعض المواد الكيميائية إليها ثم تغسل هذه العجينة بأحواض مختلفة لمات عديدة ثم تعامل بواسطة الكلورين وهائيدروكلوريد الكالسيوم وغيرها من المواد ثم تصفى إليها المواد الكيميائية التي تحسن نوعية الورق أو تصفى إليها الألوان المختلفة المطلوب ثم يلف على البكرات ذات الأحجام المختلفة ويصبح جاهزاً للتصدير من المصنع .

1 - أهم المخاطر الصحية التي يمكن ملاحظتها في صناعة الورق هي :-

تحدث الإصابات بسبب العوامل الميكانيكية على الأغلب حيث أن سعة المصنع وتشغل أرواح مختلفة من المكائن قد تؤدي إلى الحوادث إذا لم يكن العامل مدركاً لها ، فإن أكثر الإصابات تحدث بسبب سقوط الأفراد من السلالم غير المحمية خاصة أو الترساق في الأرضية الرطبة أو لاصطدامهم بالمواد المبعثرة في أرضية المعمل

بين العمل في معمل الورق أو الخشب والاصابة بسرطان الرئة حيث درس 858 حالة وفاة (من الرجال اليه) بسبب سرطان الرئة والتي حدثت في مدينة جورجيا (احدى مدن الولايات المتحدة الامريكية) بين فترة 1961-1974 مقلنة مع 858 حالة وفاة اخرى حدثت بنفس المدينة ونفس الفترة الزمنية اهدأ بنظر الاعتبار عامل الجنس والعمر ، فوجد بعد اجراء التحليلات الاحصائية العلمية بان العمال العاملين في معمل الورق أو الخشب لا يصابون بسرطان الرئة من جراء عملهم .

الوقاية من المخاطر المهنية :

هناك امور متعددة تدخل ضمن هذا الحقل منها مايلي :-

1 - التلويب :- يجب ان يكون هناك شخص يقوم بالقيام كل عامل يرغب العمل في هذه الصناعة الى المخاطر المحتمل حدوثها اثناء العمل في المصنع بصورة عامة كالحرق مثلا والمخاطر المحتمل ان يتعرض هو نفسه لها نتيجة عمله في ورشة معينة عند اعماله طرق الوقاية من هذه المخاطر والتي يجب ان يعرفها ايضا العمال لتدريبه على كيفية اطفاء الحريق وتوضيح دوره عند نشوب الحريق في ورشته او المصنع مع الزامه بارتداء معدات الوقاية الشخصية ان كان عمله يتطلب ذلك بعد تدريبه على كيفية ارتدائها وادامتها وخزنها .

2 - جعل بعض العمليات الصناعية مقللة :- على المهنيين المتخصصين العمل على ضمان عدم تسرب الاثارة او البخارة او الغازات الى جو العمل وذلك بجعل العملية الصناعية مقللة تماما ولجهازها بساتين هواء لجميع هذه المواد في اكباس خاصة وعدم تصريفها الى الفضاء لتعثر ثمة البضائع وفي حالة تعذر جعل العملية الصناعية مقللة تماما ، فيجب نصب السحابات الموضعية في كل موقع يحتمل ان يتولد فيه اثارة او غازات او بخارة لتعثر ثمة الى بيئة العمل بالاضافة لضرورة وجود السحابات العامة ، للسيطرة على جميع هذه المواد ودميها في الاماكن المخصصة لرمي النفايات .

3 - حماية الاجزاء المتحركة والمكشوفة في المكانين بمحارج : ضرورة قيام المهنيين في المصنع بالتعاون مع مسؤول السلامة المهنية بملاحظة جميع اجزاء المكانين والعمل على تغطية الاجزاء التي يمكن ان تسبب الضرر للعامل بمحارج واقية وكذلك السلالم العالية وقصات المراحل الكبيرة او الاركان الكبيرة لحماية العاملين من السقوط .

4 - تطبيق تعليمات السلامة :- يجب على المسؤولين في الاسام تطبيق التعليمات الخاصة في تصليح وادامة المراحل والافران والرافعات لان كثيرا من الحوادث تحدث اثناء تصليح او ادامة هذه المكانين وذلك بسبب جهل العامل للتعليمات او بسبب قيام احد العمال بتشغيل المراحل او الفرن او الرافعة دون علمه بوجود شخص اخر يقوم بالتصليح او ادامة وعندئذ تحدث اصابة خطيرة فردية بجثة العامل .

5 - تنظيم المصنع :- بالنظر لخدمة المصنع وجب على المسؤولين ودم خطوط على الارض تحدد سير العمال داخل او خارج المصنع سواء في الاحوال الاعتيادية او عند الطوارئ شرط دوام نظافتها من المواد المختلفة . كما يجب دوام المحافظة على نظافة المصنع لتجنب حدوث الحريق بالاضافة الى ضرورة تجهيز المصنع بفرقة اطفاء كالمية ومتكاملة للقيام بواجباتها عند الضرورة ويجب ان تكون جائرة 24 ساعة في اليوم ولها القدرة لمعرفة الخطر حال وقوعه وفي اي جزء من اجزاء المصنع

ان مناطق تواجد الاثارة تكون خطيرة جداً من حيث احتمال حدوث الحريق او الانفجار فيها اذا تولدت اي شرارة نار خطأ في المنطقة . في عام 1978 اجري Halweg وجماعة دراسة على بيئة العمل في ثمانية مواقع من معمل للورق لوجد بان الهواء يحتوي على انواع مختلفة من الفطريات ، تختلف حسب فصول السنة ، مكان اكثرتها ضرراً على العاملين ما شاهده في شهر مايس (نوع واحد من الفطريات *Aspergillus Fumigatus*) وشهر تشرين الثاني (نوعين من الفطريات *Penicillium B A. Fumigatus*) حيث اظهر الفحص السريري للعاملين في هذه المناطق ان نسبة عالية من العمال يتعرضون بين فترة واخرى للاصابة بامراض الجهاز التنفسي البسيطة مثل اصابتهم بالسعال او السعال مع القشع او ضيق في التنفس ولكن لم يكن هناك اي تأثير مرضي في انسجة الرئة نفسها .

كما ان الدراسة التي قام بها (Lehrer - 1978) في احد معمل الورق في اوربا اثبتت عدم وجود علاقة بين العاملين في المصنع والمرضى الذي يحدث بسبب استئصال نخل قصب السكر حيث كان المعروف سابقا بان عمال الورق قد يتعرضون للاصابة بمرض السعال القضي (Bagassosis) وقد اعزى سبب ذلك الى التطور في اسلوب حفظ القصب مما ادى الى تلف السبب الميكروبي الذي كانت تحمله اثارة القصب سابقا وذلك بسبب عدم الاهتمام بنظافة مخازن الحفظ وعدم استعمالها الطرق الحديثة للتظيرة لذلك .

ج - الاضاءة : ان سعة مساحة المصنع تحتاج الى دراسة علمية لضمان اضاءتها اضاءة جيدة وذلك للحد من اصابات العمل بسبب سوء الاضاءة وكذلك لنح اجهاد عين العامل

د - الضوضاء :- هناك بعض الاقسام في المصنع تكثر فيها ضوضاء عالية تزلزل على سمع العمال او على الاقل تمرل الكلام فيها بينهم اثناء العمل وهذا قد يؤدي الى تاثيرات نفسية بالاضافة الى مخاطر الصمم المهني خاصة اذا كانت شدة الضوضاء اكثر من 85 ديسيبل وبقي العامل معرضا لها اكثر من 15 سنة ودون ان يقوم بارتداء كمامات الصوت .

3 - السوائل والابخرة والغازات :- تستعمل مواد كيميائية متعددة في صناعة الورق منها الصودا والكبريتات والكبريت والكلس والحوامض المختلفة والقلويات والكلورين وهيدروكسيد الصوديوم والامونيا وغيرها من المواد وينتج من قسم منها عند الاستعمال او التعامل مع مواد اخرى ابخرة وغازات ، قسم منها سام مثل ثاني اوكسيد الكبريت وغاز الامونيا وبخارة الزئبق وغيرها ، فاذا لم يكن هناك دراية عند العامل بمخاطر هذه المواد فانه يتعرض مثلا الى خطر واثباتا الى الوفاة بسبب سموم هذه المواد ، فالكلورين يؤثر على الرئة وينتقل الى الانسجة محدثا الاصابة بذيات الرئة او ترقف في عملية التنفس اذا زادت النسبة في الهواء عن او . في كل مليون جزء ، اما اذا استنشق العامل غاز الامونيا فانه يصاب بالتهاب الرئة علماً ان درجة التركيز المأمونة (T.L.V.) هي 100 جزء في كل مليون جزء وطبعاً ابخرة الزئبق الخطرة جداً وتحدث التسمم واثباتا الوفاة ، علماً ان درجة التركيز المأمونة للزئبق في الهواء هي 1 ر. ملغرام في المتر المكعب ، هذا وان الحوامض والقلويات اذا انسكبت على جلد الانسان فانهما تحدث الحروق وتعتمد درجة الحرق على تركيز المادة وسعة انتشارها ، اما غاز ثاني اوكسيد الكبريت واول اوكسيد الكربون منها من الغازات السامة والتي قد تعرض الفرد الى خطورة الوفاة اذا لم يكن متخذاً الاحتياطات الكافية لاصالة الى احتمال تعرض الفرد الى خطورة الوفاة اذا لم يكن متخذاً الاحتياطات اللازمة بسبب ملامسة المواد الكيميائية للجسد خاصة بحساسية الجلد او مباشرة بالمواد المختلفة خاصة المواد الحمضية وزيت التشحيم وغيرها من المواد . هذا وان الدراسات العلمية مستمرة في معمل الورق لمعرفة المزيد من ضرر المواد المستعملة على العاملين لغرض وضع الخطط الوقائية لحماية العمال من اي خطر ، وفي عام 1978 قام الدكتور Herrington وجماعته بدراسة لمعرفة فيما اذا كان هناك علاقة

53

953



السلامة المهنية التقارير الى الادارة باستمرار عند ملاحظته اي خلل في سلامة العمل وان يصدر الاحصائيات باصابات العمل باستمرار ويتعاون مع الطبابة لاحصاد الاحصائيات عن الامراض المهنية وغير المهنية لان ذلك ينعكس المستوى الصحي في العمل ومقدار توفر الصحة والسلامة في العمل.

9 - الخدمات الطبية : - يجب اخضاع كل عامل قبل الصين للفحص الطبي الابتدائي من قبل طبيب ملم باخصائي في الصحة المهنية وطب الصناعات والامراض المهنية او من قبل اللجنة الطبية شرط تجهيز العامل بكتاب الدقيق عليه ويجب تعيين العامل المصاب ببعض الامراض التي قد تتضاعف فلا لايقبل بالتعيين من كان مصاب باكتريا جلدية ويرغب العمل في القسم الذي يتعامل مع المواد الكيميائية التي هي نفسها يحمل ان تؤدي الى اكتريا جلدية او عدم الموافقة على تعيين عامل مصاب بالتهاب القصبات المزمن ويرغب الصين في قسم يتعرض فيه لابتغرة او التربة يحمل نفسها تحدث ضرر على الجهاز التنفسي وهكذا فان اختيار الفرد المناسب صحيا للعمل سيقبل من تعرض الافراد الى خطورة العمل فيما اذا لم يطبقوا طرق الوقاية باستمرار ، كما يجب ان يكون هناك فحص دوري كل سنة لعامل بعض الاقسام وكل مستن لاقسام اخرى اضافية لضرورة توفير الخدمات العلاجية اليومية في المصنع ، كما ان طبابة المصنع يجب ان تشرف على توفير صناديق الاسعاف الاولى في كل قسم من اقسام المصنع مع تدريب احد العمال على الاسعافات الاولى.

واخيرا نقول ان العمل في صناعة الورق لايجتد اي ضرر على صحة الفرد العامل اذا عرف الفرد مخاطر العمل وطرق الوقاية منها .

المراجع

- 1 - Halweg, H., et al-Studies on air Pollution by fungal spores at selected working posts in a paper Factory (Pols) - Prac.Mykol. Inst. Grudicy.Waragawa Pol. Pneumonol Pol (1978) , 46/8 (577-585) - Summ in Engl, Russ.
- 2 - Harrington J.M, et al - Lung Cancer in Constal Georgia: a Death Certificate Analysis of Occupation: J.Nat. Cancer Inst. (1978) , 60/2 (295-298).
- 3 - Lehrer, S.B, etal- Elimination of Bagassosis in Louisiana Paper - Clin. Allergy (1978) , 8/1 (15-20).
- 4 - Marcus,M.Key, etal - Occupational Diseases- A Guide to Their Recognition - U.S. Department of Health,Education, and Welfare, Public health Service. National Institute For Occupational Safety and Health (NIOSH)
- 5 - Micovic,M.- Arh. Hig. Rada Toksikol (1978) , 2914 (317-322). Cited By Excerpta Medica O.H.I.M. Section 35. (1980) Vol. 10 Issue 6.
- 6 - Occupational Health and Sajeity - International Labour Office - Geneva 1976.

6 - استعمال كهرباء ذو فولتية واطئة : - بالنظر لاستعمال الماء بكثرة في هذه الصناعة واحتمال تبلل ارضية العمل ، وبما ان الماء موصل جيد للكهرباء فيفضل استعمال فولتية واطئة للاجهزة والمعدات الكهربائية وذلك لحماية العامل اذا تعرض لخطر الكهرباء أثناء العمل خاصة اذا لم يكن مرتديا معدات الوقاية من الكهرباء.

7 - معدات الوقاية الشخصية : - على رب العمل توفير كافة انواع المعدات بماا للعمال بعد ضمان صلاحيتها وكفاءتها للعمل لان التعامل بالمواد الكيميائية خاصة يتطلب قفازات من نوع لايتوب بالحوامض او القلويات او اللهب وغيرها وهكذا يجب ان تطبق المواصفات للمعدات الاخرى . وهذا يقع على عاتق رب العمل في شراء الوقاية الجيدة ذات المواصفات المعتمدة من قبل السلطات الرعية لتلي العامل من الخطر . ان الزام العامل على ارتداء المعدات قانونا واعطاء للعقاب عند عدم ارتدائه للمعدات لان اي خطر على العامل يعني خسارة لاهو وقد يجعل العامل الهيبة لعدم معرفته او ادراكه لخطورة المواد التي يتعامل معها . ان اهم المعدات التي يجب توفرها هذه الصناعة هي : -

أ - بذلات عمل ويجب ان يراعى فيها حرارة بعض الاقسام لمراسل التصنيع وكذلك حواص المواد الكيميائية التي يتعامل بها العامل بحيث تحمي الفرد عند تسكب هذه المواد صلطة عليه دون ان تحدث اي ضرر .

ب - قفازات (كثوف) واحذية واقية حيث يفترض ملاحظة مقاومتها للكهرباء والمواد الكيميائية المتعامل معها واحتمال سقوط المواد الثقيلة على الارجل ، بكل ذلك طئة الفرد عند حدوث احطار صلطة او لجهله طبيعة العمل .

ج - النظارات والكمامات في الاقسام التي يحتمل تطاير المواد على الفرد مما قد يصب عن العامل سواء من المواد الصلبة او السائلة او الغازات او الابتغرة ، فيجب عندا الزام العامل على ارتداء النظارات المناسبة والمرعة والواقية بالفرس كما قد يطلب الامر ارتداء الكمامات اذا كان هناك اي احتمال لوجود الغازات او الابتغرة السامة في جو العمل لبعض الاقسام وان يلاحظ نوعية الفلتر للكمامات بحيث يؤدي الفرس من ارتداء الكمامة .

د - معدات اخرى تبعا لخطورة موقع العمل حيث يجهز العامل بالمعدات اللازمة ، لفر كان يعمل في منطقة فيها ضوضاء اكثر من 85 ديسيبل يجب تجهيزه بكثفة الصوت (واقية الاذن) او اذا كان هناك خطر من سقوط المواد عليه او اصطدامه بالمواد فيجب تجهيزه بخنذة واقية وهكذا تبعا لحاجة المنطقة الصناعية ونوع الخطر.

8 - الخلفات الاجتماعية : - على رب العمل توفير اماكن لاسرطة العمال واماكن لتناول الطعام شرط دوام نظافتها مع توفير المعاسل والمرافق الصحية والخدمات مع الصابون والمناشف وابعاد تناسب وعدد العمال وشرط دوام نظافتها باستمرار مع تجهيز العامل بخزانات لحفظ الملابس ومعدات الوقاية الشخصية لي هذه الصناعة اكثر من صناعة اخرى كما عليه ان يراقب تنظيم العدد والمواد وان تكون دائما موضوعة في الاماكن المخصصة لها مع لزامه بتعيين مسؤول السلامة المهنية الذي يقوم بتطبيق الواجبات التي نص عليها قانون العمل وان يبلغ مسؤول